



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR "SAN LORENZO"

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

San Lorenzo, 16 de mayo de 2023

INFORME N° 016-2023-UIS-JUSHSAL

Señor:

Ing. Teodoro Ramos Yesquen

Gerente JUSHSAL

Presente.-

ASUNTO : INFORME REPARACION CPU UNIDAD DE SISTEMAS
INFORME N° 014-2023-UIS-JUSHSAL

Por medio del presente informo lo siguiente:

Que, según informe de la referencia, el equipo CPU de la unidad de Sistemas, sufrió desperfecto, por lo que fue enviado a servicio técnico en la ciudad de Piura, en la cual ha sido reparado y puesta en marcha dicho equipo, por lo que adjunto el informe respectivo y su recibo por honorarios, para su respectiva programación de pago.

Atentamente,

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR
SAN LORENZO
Bach. WILMER BERRU ALAMA
ENCARGADO UNIDAD DE SISTEMAS

C.C.
Archivo



PCSOLUCIONES_VENTAS

DE PEDRO PABLO PURIZACA CHERO RUC 10804883504 CELULAR 920 303 218
VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES HP, LENOVO-IBM SUMINISTROS,
ACCESORIOS DE COMPUTO, CAMARA DE SEGURIDAD, UTILES DE OFICINA

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

PEDRO PABLO PURIZACA CHERO INFORME N° 2030-2023
JUSAL - CRUCETA
INFORME DE EQUIPO DE COMPUTO AREA DE SISTEMAS
05 MAYO 2023

ME ES GRATO SALUDARLES Y A LA VEZ HACERLE LLEGAR EL SIGUIENTE INFORME DE CÓMPUTO SEGÚN LO REQUERIDO:

EQUIPO DE COMPUTO CORE I7

ERROR:

- PRESENTA FALLA DE ENCENDIDO NO HAY (POST)
- NO EMITE SEÑAL DE VIDEO
- ERROR DE BIOS DE PLACA MADRE
- MICRO PROCESADOR PRESENTA ERROR POR BIOS (BLOQUEADO)
- PROBLEMAS CON DISCO DURO (BACKUP) DE SISTEMA 1TB ERROR DE PLACA DEBIDO A LAS VARIACIONES DE VOLTAGE
- ESTAS FALLAS SON CAUSADAS DEBIDO A LA VARIACION DE VOLTAGE, EL POLVO INTERNO Y DEBIDO A LAS ALTAS LLUVIAS PROVOCANDO QUE DICHO EQUIPO DE COMPUTO ENTRE EN CORTO (CARGA ESTATICAS Y BLOQUEO DE BIOS)
- FALLAS DEL SISTEMA WINDOWS 10 NO INICIALIZA

SOLUCION:

- SE REALIZO DESMONTAGE TOTAL DE PLACA MADRE, PROCESADOR, MEMORIA RAM, PILA INTERNA, FUENTE PODER POTENCIA REAL
- RE REALIZO LIMPIEZA INTERNA DEL HARDWARE
- CAMBIO DE PILA INTERNA
- CAMBIO DE DISCO DE 1 TB (BACKUP) BASE DE DATOS DE SISTEMA
- RECUPERACION DE DATA DE SISTEMA
- RESET DE BIOS (CONFIGURACION DE PLACA Y MICRO PROCESADOR)
- INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO

PRECIO

S/430.00 SOLES

Atentamente



Pedro Pablo Purizaca Chero

“La Lucha Contra El Coronavirus es Responsabilidad de Todos”

1/1



REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS N°

0000345

DIA	MES	AÑO
16	05	2023

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO			2. TIPO	
Area : OFICINA DE SISTEMAS			Tipo : SERVICIO	
Actividad : 04080201 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS			Periodo : 2,023	
Infraest.: JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR				
Solicitante: BERRU ALAMA WILMER				
Motivo : REPARACION CPU UNIDAD DE SISTEMAS				
Cant.	Und.	Descripción	Observación	
1.00	SERV.	SERVICIO DE REPARACION CPU UNIDAD DE SISTEMAS		

ELABORADO POR	APROBACION DEL REQUERIMIENTO		
Berru Alama Wilmer			
	JEFE INMEDIATO	GERENCIA	LOGISTICA